

| | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| Fecha visita terreno | 10 de Octubre de 2020 | Solicitante: | FU BOGOTÁ |
|----------------------|-----------------------|--------------|-----------|

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Objeto de la visita técnica: | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA CR EN INIRIDA, GUAINIA. | | |
| Dirección del proyecto | cra 12a con 26b Inírida, Guainia. | | |
| Coordenadas: | 3°52'15.5"N 67°55'15.6"W | Municipio/Ciudad: | Inírida, Guainia. |
| Profesional Shelter: | Catalina Cristancho | Profesional Programa: | Lina Martinez |

PARTE 1: CHECK LIST Y DIAGRAMA DE OBRAS

Clasificación

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de intervención | Obra Nueva | <input checked="" type="checkbox"/> | Categoria | Refugio/albergue | |
| | Mejora o adecuación | | | Alquiler | |
| | Suministro/Instalación | | | Obra Comunidad de acogida | |
| | | | | Inf. Servicios públicos/PAO | <input checked="" type="checkbox"/> |

Situación Legal Predio

| | | | | |
|---|----------------------|--------------|--------------|--|
| Nombre del Responsable del predio o lote: | Cruz Roja Colombiana | | Teléfono | |
| Tenencia: | Propietario | Arrendatario | Poseedor | <input checked="" type="checkbox"/> Otro Cual? <input type="checkbox"/> Donación |
| Nombre del Propietario | Cruz Roja Colombiana | | No. de pisos | 0 |

USO ACTUAL

| | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Residencial | <input type="checkbox"/> | 5. Recreacional | <input type="checkbox"/> |
| 2. Comercial | <input type="checkbox"/> | 6. Baldío | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Industrial | <input type="checkbox"/> | 7. Otro | <input type="checkbox"/> |
| 4. Institucional | <input type="checkbox"/> | Cuál? | <input type="checkbox"/> |

ACCESOS VEHICULARES

| | |
|--------------------------------|--|
| Garaje | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Cuantos | 0 |
| El garaje se usa como comercio | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------|--|
| Se encuentra en una invasión ? | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | Requiere cambio de uso/licencia? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Requiere de diseños: | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------|--|

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Observaciones: | Lote sin desarrollo urbanistico |
|----------------|---------------------------------|

Transporte y Accesos a centros de acopio de materiales

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|--|------|----------------|---------|----------|--|
| Estado actual de las vías y acceso a ferreterías o depósitos | Pavimentado/cerca BUENO | Pavimentado/Lejos REGULAR | Destapado/Lejos MALO | El predio cuenta con servicios públicos? | Agua | Alcantarillado | Energía | Internet | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|--|------|----------------|---------|----------|--|

Estado actual del terreno o edificación (definición de estabilidad)

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----|-------------------|-------------|----------------|------------|---|
| De acuerdo a la inspección visual marque según corresponda: | | | | | | | |
| Terreno | Aplica? | | Superficie | Píx | Leve pendiente | Inclinado | Si el lugar visitado es un lote debe marcar aplica y evaluar visualmente la Superficie, Erosión, Drenaje y Posibles fallas visibles. Marcar una opción por cada uno. 3 de 4 clasifican la estabilidad. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | Erosión | Sin erosión | Leve erosión | Erosionado | |
| | | | Drenaje | Bueno | Poco drenaje | Malo | |
| | | | Fallas Geológicas | No | Poco notorias | Notorias | |
| | | | Estabilidad | ALTA | MEDIA | BAJA | |

Si el lugar visitado es un lote debe marcar aplica y evaluar visualmente la Superficie, Erosión, Drenaje y Posibles fallas visibles. Marcar una opción por cada uno. 3 de 4 clasifican la estabilidad.

 Requiere adecuación del predio (demoliciones-movimiento de tierras- estabilización de taludes -etc.) ☐ SI ☒ NO

 Se observa algún tipo de talud aledaño ? ☐ SI ☒ NO Se observa algún cuerpo hídrico cerca del lote (ríos, quebradas, etc) ☐ SI ☒ NO

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------|----|--------------|-------------|-----------------|--------------|--|
| Edificación existente | Aplica? | | Cimentación | Suficiente | Sin información | Insuficiente | Si el lugar visitado es una estructura existente debe marcar aplica y evaluar visualmente la Cimentación, Estructura, Mamposterías y Cubiertas Marcar una opción por cada uno. 3 de 4 clasifican la estabilidad. |
| | SI | NO | Estructura | Buen estado | Insuficiente | Mal estado | |
| | | | Mamposterías | Buen estado | Insuficiente | Mal estado | |
| | | | Cubiertas | Buen estado | Insuficiente | Mal estado | |
| | | | Estabilidad | ALTA | MEDIA | BAJA | |

Si el lugar visitado es una estructura existente debe marcar aplica y evaluar visualmente la Cimentación, Estructura, Mamposterías y Cubiertas. Marcar una opción por cada uno. 3 de 4 clasifican la estabilidad.

| | |
|----------------|---|
| Observaciones: | Lote sin desarrollo ni servicios. Se encuentra dentro del casco urbano. |
|----------------|---|

Nota: Una estabilidad baja requiere de concepto técnico para adecuación del terreno/habilitación estructural.

Medio ambiente y seguridad.

| | |
|------------------------------|--|
| Descripción breve del Clima: | Clima tropical, humedo y de temperaturas promedio entre los 26-33° |
|------------------------------|--|


| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------|---------------------------|--|---|--|
| Bioclima y seguridad | Ventilación natural | | Iluminación natural | | N.A. | Requiere Plan de Incendio | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Si es una edificación nueva: es viable realizar una orientación solar para mejorar el factor climático? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Ventanas | Suficientes | Insuficientes | Suficientes | | | | | |
| | Puertas | Suficientes | Insuficientes | Suficientes | | | | | |
| | Cubierta | Suficientes | Insuficientes | Suficientes | | | | | |

AREA 1

CONTENIDO

Planta / Corte

Área dispuesta para sala de casos






AREA 2

CONTENIDO

Planta / Corte

Distribución espacial general



| | | | |
|--|--|--------------|-----------|
| Fecha visita terreno | 10 de Octubre de 2020 | Solicitante: | FU BOGOTÁ |
| PARTE 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
| 1: ACCESOS Y FACHADAS | Vista general del lote | | |
| Descripción |   | | |
| <p>La vía de acceso se encuentra en una vía secundaria, destapada.</p> | <p>OBSERVACIONES/COMPROMISOS FINALES: Información recolectada vía digital.</p> <p>Para la propuesta inicial de obra se contempla una estructura liviana y de rápida ejecución en estructura metálica. En general abarcan:</p> <p>DISEÑOS PERMISOS FABRICACIÓN TRANSPORTE Construcción y montaje de estructura metálica</p> | | |

Elaborado por:

Profesional área Shelter-ACNUR
Nombre: D Catalina Cristancho
Fecha: 07/10/20